## Kollision zwischen zwei Dampfschiffen - niemand verletzt

Am Freitag, 19. August 2016, kurz vor 13:30 Uhr, fuhr das Dampfschiff Schiller im Luzerner Seebecken Richtung Flüelen. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen auf der Höhe Hermitage zu einer Kollision mit dem Dampfschiff Unterwalden, welches in Richtung Luzern unterwegs war. Meldungen über verletzte Personen liegen nicht vor. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 321 Passagiere auf der Schiller und 136 Passagiere an Bord der Unterwalden.

Das Dampfschiff Unterwalden setzte seine Fahrt nach erfolgter Kontrolle durch die Crew Richtung Luzern fort, wo die Passagiere kursgemäss aussteigen konnten. Das Dampfschiff Schiller liess seine Passagiere auf ein Motorschiff umsteigen, welches die Personen kursgemäss weiter beförderte. Anschliessend fuhr das Schiff nach Luzern, wo die Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erfolgte.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

Zwei Bilder stehen zur Verfügung (Quelle: Luzerner Polizei).







Sachschaden DS Unterwalden

im vorläufigen SUST-Bericht gibt es einen leisen Hinweis auf ein hydraulisches Problem.

https://www.sust.admin.ch/inhalte/BS/2016081901\_VB.pdf

## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ereignis: Kollision zweier Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee

Ereignisart: Schiffsereignis

Ort, Datum und Zeit: Luzern (LU), 19. August 2016, ca. 13:35 Uhr

Reg. Nr.: 2016081901

Verkehrsmittel: Schiff

Beteiligte Unternehmen:

Transportunternehmen: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Weitere Unternehmen: Shiptec AG

Oelhydraulik Hagenbuch AG

Beteiligte Personen: Schiffsführer SGV, Jahrgang 1955, Schweizer Staatsange-

höriger,

Schiffsführer SGV, Jahrgang 1956, Schweizer Staatsange-

höriger,

Schiffsführer SGV, Jahrgang 1963, Schweizer Staatsange-

höriger,

Maschinist SGV, Jahrgang 1961, Schweizer Staatsangehö-

riger.

Beteiligte Fahrzeuge: Dampfschiff "Unterwalden" (SGV)

Dampfschiff "Schiller" (SGV)

Schäden:

Personen: Es wurde niemand verletzt.

Verkehrsmittel: Beim Dampfschiff Unterwalden wurde der Bug, beim

Dampfschiff Schiller die Scheuerleiste backbord beschä-

digt.

Kurzbeschrieb: Bei der Begegnung der Dampfschiffe Schiller und Unter-

walden in der Luzerner Seebucht fuhr das Dampfschiff Unterwalden plötzlich eine Linkskurve und kollidierte in der Folge rechtwinklig in das Heck des Dampfschiffs Schiller.

Bern, 8. September 2016

Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern Tel.: +41 58 462 54 30, Fax +41 58 463 00 76 info@sust.admin.ch

www.sust.admin.ch