Rueun: Totalschaden bei Selbstunfall

22.08.2019

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Oberalpstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Der Lenker wurde verletzt.

Ein 53-jähriger Automobilist fuhr kurz nach 16 Uhr auf der Oberalpstrasse H19 von Tavanasa kommend in Richtung Ilanz. In Rueun geriet das Fahrzeug rechts über die Fahrbahn hinaus. Anschliessend kollidierte es mit einem Leitpfosten und letztlich heftig mit einem Kandelaber. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt und durch die Ambulanz ins Spital Ilanz überführt. Am Kandelaber entstand erheblicher Sachschaden. Das total beschädigte Auto wurde abtransportiert.



https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2019/Seiten/201

Fahrzeug ist vorher in der halben Breite von der Strasse geraten. Die Strasse krümmt kurz vorher aus einer kurzen Gerade leicht nach links










Diese Kurve hat er problemlos gefahren





hier ist er geradeaus weitergefahren, im Ausschnitt zeigt sich hier direkt hinter dem Baum der Senderstandort






Reflexion an Silowand und - sehr flachwinklig - am Wellblech-Metalldach





Hochspannung 3 vor 5300m gequert, 2 x über Kurvensituation





 $Hansueli \ Stettler \bullet Bau\"{o}kologie \bullet Funkmesstechnik \bullet Lindenstrasse \ 132 \bullet 9016 \ St. Gallen \bullet \underline{www.hansuelistettler.ch} \bullet info@hansuelistettler.ch$