

Selbstunfall mit Lastwagen



Am Montag, 3. April 2023, ist es in Niederteufen zu einem Selbstunfall eines Tanklastwagens mit Anhänger gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Kurz vor 07.30 Uhr fuhr ein 30 - jähriger Mann mit seinem mit Heizöl beladenen Tanklastwagen auf einen Ausstellplatz an der Steinerstrasse in Niederteufen. Er beabsichtige dort seinen zuvor abgehängten Anhänger wieder an den Lastwagen anzukoppeln. Bei den nachfolgenden Arbeiten, rollte der Lastwagen samt Anhänger unvermittelt los, überquerte führerlos die Steinerstrasse und kollidierte in der Folge mit einer Leitplanke. Die Verkehrspolizei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurde zur Klärung der Unfallursache aufgeboten. Im Moment wird davon ausgegangen, dass der Lenker beim Verlassen des Fahrzeuges vergass, dieses entsprechend zu sichern.

Für die rund fünf Stunden dauernde Bergung des Lastwagens wurde ein Pneukran aufgeboten. Die Steinerstrasse musste zu diesem Zweck zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Für die Umwelt bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Für die Sperrung der Strasse und die Absturzsicherung, standen 14 Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Teufen-Bühler-Gais im Einsatz.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.



https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/selbstunfall-mit-lastwagen/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a0f99749aa371cd4baa7191a6d7b2fb0

Elektrosmog im Unfallablauf

Der Unfall findet an einer nicht zu eruierenden Stelle statt, vermutlich hier, wenn neue Mauern errichtet worden wären. Unwahrscheinlich




Vermutlich kein Funkeinfluss an dieser Stelle, viel Wald



anz, Fläche oder Profil messen





Die Stelle dürfte hier liegen, wenn das Trottoir verlängert wurde:



Lokale Suche / lokale Messung notwendig