Drei Verletzte und grosser Sachschaden

Am Mittwochnachmittag (11.11.2015) ereignete sich auf der Zürcher Strasse ein Selbstunfall. Ein Autofahrer touchierte zwei Fussgänger auf dem Trottoir und verletzte diese. Insgesamt sechs Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein Automobilist fuhr am Mittwoch um 15 Uhr auf der Zürcher Strasse stadtauswärts. Auf Höhe der Friedhofstrasse kam er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lenker konnte dem Auto ausweichen und verhinderte damit eine Kollision. Rund 200 Meter weiter vorne geriet der 60-Jährige auf das rechte Trottoir. Dort touchierte er zwei Fussgänger und verletzte diese eher leicht. Anschliessend prallte er in ein parkiertes Wohnmobil. Durch die Wucht der Kollision wurde dieses in weitere Fahrzeuge geschoben.

Beide Fussgänger wie auch der Autofahrer mussten zur Kontrolle ins Spital. Gemäss ersten Erkenntnisse könnte sich der Unfall aufgrund eines **medizinischen Problem** ereignet haben. Bei der Kollision wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, wobei Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstand.

Heinz Weber AG Carrosserie, Wohnwagen, Wohnmobile. Zürcher Strasse 246, 9014 St. Gallen 071 277 35 77 *

ungebremst, grosse kinetische Energie



Belastete Passagen gemäss nachfolgendem Messprotokoll


NFA: D:\Lukas, Langg, Zürcherr, Zürcher, Fürstenland, Obestr. Gottfriedk. St.Georgen Speicherstr. 18.12.15.txt
Datei
Bearbeiten
Ansicht
Kanal
Extras
Hilfe
Kanäle
All 3D
16,7Hz 3D
50/60Hz 3D
100/120Hz 3D
150/180Hz 3D
R<2kHz 3D
>2kHz 3D
All CH4
All X
All Y
All Z
HF
Minimum: 0,10 uW/m^2
Maximum: 33,80 uW/m^2
Mittelwert: 2,35 uW/m^2
Standardab.: 2,78 uW/m^2
95. Perzentil 7,04 uW/m^2 (+-1,0)
Flanken/h: 57,9 /h
Abs. Schwelle: 21,75 uW/m^2
Ø d. Spitzen: 30,95 uW/m^2
Porsche Garage
172
Lambor gini Gar
Bushalt Wolfg hof
Schule Engel
Fussg streifen
Hügel Kuppe
Unfall stelle Caravan
45
40
35
30
25
20
15
10
5
17:57:15
17:57:30
17:57:45
17:58
17:58:15
17:58:30
17:58:45
18.12.2015 17:57:38
HF: 0,500uW/m^2

Sender nach ihrem Auftauchen an der Strecke: 1 links von Corazza



2, links, von Tagblatt 2015





3 rechts 2015 nur gsm 142m mittel



4 links, von Station Bruggen in den Gebäudelücken vor und nach Kirche



Senderdaten alt, 2015



Ausgangspunkt UMTS mittel, LTE mittel

Der Sender Haggen bestrahlt die Lücke vor der Kirche



- Peak: 5 mW bei Porsche-Garage

60 Sekunden nach peak (V gefahren auf Messfahrt hier durchschnittlich 43 km/h) der Fahrfehler

Epileptische Anfälle oder eine Herzryhthmus-Störung können eine gewisse Latenzzeit haben.

Hansueli Stettler • Bauökologie • Funkmesstechnik • Lindenstrasse 132 • 9016 St.Gallen • www.hansuelistettler.ch • info@hansuelistettler.ch