Fahrradfahrerin bei Kollision mit Lieferwagen verletzt

18.09.2018 15:04

Sissach - Am Dienstag, 18. September 2018, kurz vor 06.30 Uhr, kam es auf der Zunzgerstrasse in Sissach zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einer Fahrradfahrerin, welche dabei verletzt wurde.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin von der Seitenstrasse „Zur Neumatt“ auf die Zunzgerstrasse und beabsichtigte geradeaus in die Itingerstrasse zu fahren.

Gleichzeitig fuhr ein 20-jähriger Lenker eines Lieferwagens auf der Itingerstrasse in Richtung Sissach und beabsichtige nach links in die Zunzgerstrasse abzubiegen.

Beim Abbiegen **übersah er** die Lenkerin des Fahrrades, erfasste diese frontal und schob sie anschliessend circa dreizehn Meter vor sich her.

Die verletzte Fahrradfahrerin musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.





BL gibt keine Detailauskünfte. Der Bericht schreibt eher dem LW-Fahrer die Verantwortung zu, der Unfall ist nicht dieser (beim Schloss ebenrain vom 23.8.18

https://bazonline.ch/basel/junge-velofahrerin-von-auto-angefahren/story/29609218





Auto ist beleuchtet, die Strassenkreuzung im Bereich zur Neumatt eher schlecht



Die Velofahrerin hat frontal gross/gross/gross einen Sender vom Hügel her, der Automobilist ist im diesbezüglich im Schatten der Gebäude.



Der Automobilist hat zuerst die besser sichtbare Strecke von Rechts im Sichtbereich, dann schaut er nach links und bei der eventuellen dritten Geradeauswahrnehmung hat er vermutlich die A-Säule rechts im Bereich der einmündenden Radfahrerin.

Falls sie mit einem Dynamo-Licht unterwegs war, war sie unter Umständen sehr schlecht zu erkennen.

Trotz Niederschlag wäre allerdings ein kontinuierliche Wahrnehmung der Verkehrssituation möglich gewesen, der Sender hat vermutlich die Differenzierung verschlechtert. Die Hautptstrahlrichtung geht nicht zur Itingerstrasse, starke Nebenkeulen sind in diesem Winkel äusserst wahrscheinlich.