Murg: Auto prallt in Tunnelwand

Am Freitag (16.11.2018), kurz vor 14 Uhr, ist ein Auto im Murgwaldtunnel frontal in eine Mauer geprallt. Dabei wurde der 66-jährige Fahrer im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Rettungskräfte geborgen und ins Spital gebracht.

Der 66-Jährige war mit seinem Auto aus Fahrtrichtung Zürich in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Im Murgwaldtunnel geriet sein Auto nach rechts in eine SOS-Nische und prallte frontal mit der Mauer zusammen. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt. Er wurde bei der Bergung durch die zuständige Feuerwehr von einem Notarzt und Rettungssanitätern betreut. Der Mann war letztlich nicht mehr ansprechbar. Die Rega flog ihn mit schweren Verletzungen ins Spital. Das Auto wurde total beschädigt. Der Murgwaldtunnel musste vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

26 an der Tunnelwand

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/11/murg--auto-prallt-in-tunnelwand.html



Google street-view hat dank Licht vom Tunneleingang her ein genügend helles Bild zur Unfallsituation. Ungefähr in der Mitte der ersten Nische ist an der Decke der erste Sender montiert.



Falls der Fahrer auf der Überholspur unterwegs war, ist das Einschlafmoment beeits etwa 120...150m vorher, bei der Einlenkung der neuen Fahrrichtung plausibel, das Fahrzeug wäre dann die Normalspur längs querend in die Nische geprallt.







Tunnel, aber auch aussen trocken