Selbstunfall: Gas- mit Bremspedal verwechselt – mit Brückengeländer kollidiert

Auf dem Trülliweg in Füllinsdorf BL, ereignete sich am Freitagmorgen, 30. November 2018, kurz vor 11.00 Uhr, ein Selbstunfall mit einem Personenwagen. Personen wurden dabei keine verletzt. Es entstand grosser Sachschaden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte ein 94-jähriger Personenwagenlenker neben einer Liegenschaft an der Mühlemattstrasse in Füllinsdorf BL zu parkieren. Dabei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug, fuhr gerade aus und kam am Geländer der Trüllibrücke zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde eine Weglaterne aus dem Sockel gerissen und das Brückengeländer wurde stark eingedrückt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Personen wurden keine verletzt. Das massiv beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Lenkereinstellung gerade, er hat vermutlich keine Kurve gefahren, sondern kam aus einer Position, wo der das Fahrzeug nach hinten einparkieren wollte.



https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-gas-mit-bremspedal-verwechselt-mit-brueckengelaender-kollidiert



Dieser Sender würde das 4-Geschossige Gebäude neben dem Bach



überstrahlen hat aber - mindestens im Semptember 2014 - keine Senderichtung nach Osten:



Dieser Sender hat eine Senderichtung ca. 80° und erreicht aufgrund der Höhenverhältnisse den Vorplatz



Gebäude in Bildmitte ist flach und tief gelegen.



Die Vorplatz-Lage mit dem beabsichtigen Wendemanöver und dem Vorwärtsfahren



Wetter war am Morgen noch trocken.