18. Februar 2019

Nach einer Kollision in Kümmertshausen mussten am Montag drei Personen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 84-jähriger Autofahrer war kurz nach 9 Uhr auf einer Nebenstrasse von Löwenhaus in Richtung Sommeri unterwegs und wollte an der Kreuzung die Kreuzlingerstrasse überqueren. Dabei kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einer vortrittsberechtigten Autolenkerin, die auf der Kreuzlingerstrasse in Richtung Amriswil fuhr.

Der 84-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Amriswil aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog ihn die Rega ins Spital. Seine gleichaltrige Mitfahrerin und die 34-jährige Lenkerin des anderen Autos wurden ebenfalls verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken gross. Zur Spurensicherung kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Die Unfallstelle blieb während mehrerer Stunden gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich bitte beim Polizeiposten Sulgen unter der Nummer 058 345 23 60 melden. Dies gilt insbesondere für einen Lieferwagenfahrer, der kurz vor dem Unfall die Stelle passiert hat, sowie einen Mercedes-Fahrer, der sich in der Anfangsphase um die Verletzten gekümmert hat.

Beim Unfall wurden drei Personen teils schwer verletzt. (Bild: Kapo TG)

https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/37498

Deformation und Fahrrichtung weisen darauf hin, dass der grüne Kombi der Verursacher ist.

Die vortrittsberechtigte Frau wollte vermutlich noch ausweichen, so dass eine Drehung der beiden Fahrzeuge resultiert.







Die Kreuzung ist gegen rechts nur schlecht einsehbar, falls er zuerst links, dann rechts und nicht mehr links schaute, konnte er das anfahrende schnelle Fahrzeug, welches vorher halb unter dem Horizont war, übersehen.

In dieser Situation entscheidet man sich wohl intuitiv für den ersten Blick links, dann rechts.

Sender – hoch platziert - erreicht die Kreuzung ohne Hindernisse.



Hansueli Stettler • Bauökologie • Funkmesstechnik • Lindenstrasse 132 • 9016 St.Gallen • www.hansuelistettler.ch • info@hansuelistettler.ch