Incidente della circolazione stradale nel Locarnese

21.05.2019

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12.30 ad Ascona è avvenuto un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 83enne ciclista italiano domiciliato nel Locarnese circolava sul lungolago in direzione di via Circonvallazione quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è andato a urtare un dissuasore del traffico rovinando poi a terra. Sul posto oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Ascona, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno provveduto a trasportare l'83enne all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite.

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=182001



am Lungolago herrscht zudem meist ein grosses Gedränge

Kirchturmsender San Bartolomeo: wird abgeschirmt, die Belastung kommt vom Kleinsender des Schiffsanlager SNL



Die Poller fahren relativ rasch und geräuschlos aus, die wenigen kleinen Blinklichter sind bei Tag kaum zu sehen.

Poller (palo) nach 2 Sekunden. Polizei und Anwohner berichten von häufigen Kollisionen mit dem beweglichen Poller.





Der Regen hörte im Lauf des Morgens auf