# A5 Thielle – accident de circulation dégâts matériels

05.11.2016

Samedi 5 novembre à 1205, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de 67 ans, circulait sur la **bretelle d'entrée de l'autoroute A5 à Thielle, chaussée Lausanne**. Dans la courbe à gauche, son véhicule dérapa et termina sa course contre la glissière centrale de sécurité. Dégâts matériels.

Autobahneinfahrt Richtung Lausanne. Kommt somit von Osten her, unter der  Hochspannungstrasse.

Sicht von Südwest her, bereits auf der begradigten Zufahrt zur Autobahn.

Intensiver Mauerkontakt in dieser Kurve, oben Leitungen.

© 2016 Google
Google
Bildaufnahmedatum: 9/2013 47°01'10.62" N 7°01'30.12" O Höhe 508 m


Thielle-Wavre
47.02°N / 7.03°E 545m ü.NN.
(4 x 4 km)
2016-11-01 - 2016-11-30
30 Tage
meteoblue
min/max Temperatur(°C)
Nov 2016
Dez 2016
Niederschlag (mm)
Wolkenbedeckung
Windgeschwindigkeit (km/h)
Windrichtung °

Temperaturen unter und in der Nähe der Heizgrenze lassen Stromtransport wahrscheinlich machen.



Download am 7.11.2017, kein weiterer Unfall eingetragen.

Die Autos kamen alle von einer – allerdings geraden - Nebenstrasse her auf die Autobahn, somit wäre die vorher gefahrene Geschwindigkeit nicht ein Hauptthema.

**Unfallschwerpunkt, die Unfälle werden eliminiert:**

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/quatre-accidents-similaires-a-thielle-598524

*AUTOROUTE A5 Des sorties de route en série se sont produites samedi après-midi au même endroit sur l'autoroute A5.*

*Les agents de la police neuchâteloise ont dû faire un usage plutôt inhabituel du copier-coller, samedi, pour la rédaction de leurs communiqués.*

*En moins de quatre heures et demie,* ***quatre accidents dans des circonstances similaires ont en effet eu lieu sur la bretelle d'entrée de l'autoroute A5 à Thielle, en direction de Lausanne****.*

*Ces quatre accidents, dus aux mauvaises conditions météorologiques et à des vitesses inadaptées, n'ont heureusement pas fait de blessé.*

*Vers 12h05 samedi, c'est tout d'abord une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel de 67 ans qui a dérapé dans le virage à gauche de la bretelle et terminé sa course contre la*

*glissière centrale de sécurité. Un automobiliste de Courtepin (FR) de 50 ans a connu un sort identique à 13h41.*

Une minute plus tôt, un autre Fribourgeois, résidant à Guin et âgé de 23 ans, connaissait une mésaventure identique, à une nuance près: sa voiture s'est immobilisée dans le talus sur la droite de la chaussée.

Enfin, vers 16h25, c'est un habitant de Peseux de 58 ans qui voyait son automobile déraper et terminer sa course sur la bande d'arrêt d'urgence. RED

Die Niederschläge waren intensiv.

Trotzdem erstaunt die Häufung unter der Hochspannungsleitung, weil vermutlich im November die meisten Verunfallten aus der Gegend stammten.