Incidente della circolazione stradale nel Locarnese

12.08.2019

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 13.30 a Muralto, un 70enne ciclista svizzero domiciliato nel canton Grigioni circolava in via San Gottardo. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della bicicletta cadendo poi a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Il 70enne versa in gravi condizioni.

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=185201

Bonjour.
X/Y 705356 114504
Bien cordialement, P.Bernasconi Fondo stradale bagnato Meteo coperto (senza pioggia).





Die Koordinate stimmt, Unfallkarte 2020



Von via Ticino gesehen, °

der Sender strahlt nicht direkt ein, sondern erreicht in einem seitlichen Randwinkel die beiden Fenster im 2. OG:

2
1

2
1a 1



der Sender trägt direkt gemessen hier unten eher wenig bei zur Belastung bei

Sturz: erfolgte etwas vor dem hier abgestellten Fahrrad mit Messkoffer.

Messungen (omnidirektional) im August 2020 und (direktional) im Dezember 2020

Freie Exposition auf den letzten 20 Metern, **Vorbeifahrt vor ca. 80 m** an GSM klein links. Die Messung vor Ort ergab hingegen eine Quelle <u>kurz vor</u> der Unfallstelle

die tendenziell von links stammte

Hier wurden über 200 uW/m2 peak festgestellt.

etwas weiter unten nahe am Unfallort sogar 1.85 mW/m2 Herkunft von links aus dem Bereich der Quer-Strasse – die Quelle wurde angesichts der fortgeschrittenenen Stunde nicht speziell gesucht.



Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen:

Niels Kuster et al. **NFP 57** http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch