Andermatt Verkehrsunfälle auf Urner Strassen

Kollision Personenwagen / Motorrad – eine Person verletzt

Am Mittwochnachmittag, 4. September 2019, um ca. 14.45 Uhr, fuhr ein Personenwagen mit Luzerner Kontrollschildern vom Oberalppass Richtung Andermatt. Kurz nach der dortigen Galerie beabsichtigte der PW-Lenker nach links zu einem Parkplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem korrekt entgegenkommenden Motorrad mit deutschen Kontrollschildern. Der Motorradfahrer wurde bei der seitlich-frontalen Kollision erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beträgt rund 40'000 Franken.

https://www.ur.ch/polizeimeldungen/57586

Stärkeres Gegenlicht-Problem, aus dem dunklen Tunnel kommend, die Strasse ist leicht gegen vorn geneigt.



Die Streckung dieser Distanz erweckt den Eindruck einer möglichen seitlichen Einstrahlung. Die Höhendifferenz ist allerdings gut 760m, die Länge 1430m, d.h. etwa 1:2 somit um ca. 23° - 25°





Der Sender von rechts oben erreicht den Fahrer nicht, da Dach schützt – ausser er sei sehr klein.

Sender von hinten sind aktiv, allerdings in einem stark reflexiven Einstrahlwinkel.



Die Sonne – respektive die Herfahrt aus der dunklen Galerie - ist ein wichtiger Faktor im Geschehen, Elektrosmog eher am Rand, wenn man von der kleinen Trafostation rechterhand am Galerieausgang West absieht.



Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch