Zeugenaufruf: Verkehrsunfall auf der Kreuzung Geltenwilenstrasse / Davidstrasse

Am Dienstag (26.11.2019) kam es zwischen einem Lastwagen und einem Auto zu einer Kollision. Es entstand mässiger Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen kurz vor 7:45 Uhr kam es zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Geltenwilenstrasse, Höhe Davidstrasse, zu einer Kollision. Bei dem Unfall entstand mässiger Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zur Klärung des Unfallherganges, sucht die Stadtpolizei St.Gallen Zeugen, welche sich bitte unter 071 224 60 00 melden.

https://www.stadt.sg.ch/news/13/2019/11/zeugenaufruf--verkehrsunfall-auf-der-kreuzung-geltenwilenstrasse.html

Neu mit 5G

Der Sender erreicht nur die Position des LKW vor der LSA



Da der Unfall nicht eingetragen ist, könnte auch ein spätes Überfahren des Signals ursächlich gewesen sein.



Die Signalsteuerung erlaubt hier in der Regel ein Befahren der Beziehung zur Autobahn hin bis zum letzten Fahrzeug der Kolonne von Teufen her, was einspurende Automobilisten kennen - und vermeiden möchten. Der LKW-Fahrer hätte den Sender allerdings frontal:





Diese Sender sind abgeschirmt