

# 411 - Liestal: Motorradfahrer bei Selbstunfall verletzt

09.06.2008

Am Sonntag Nachmittag, 8. Juni 2008, kurz vor 15.30 Uhr, kam in Liestal auf der Oristalstrasse (unmittelbar **nach** der Bahnunterführung bei der Verzweigung Sichertern) ein Motorradfahrer zu Fall. Gemäss polizeilichen Erkenntnissen stürzte der 20-jährige Lenker ohne Fremdeinwirkung. Er zog sich Verletzungen zu und musste durch die Sanität Liestal ins Spital eingeliefert werden.


<https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/411-liestal-motorradfahrer-bei-selbstunfall>



Aufgrund des Beschriebs (erkennbare Denkrichtung vom Ortszentrum her) ist anzunehmen, dass er **aus der Unterführung** kam.

Wetterlage: unbekannt.

Orstaistrasse 6a 4410 Liestal



Objekt-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

📍 2'621'986.000, 1'259'359.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

📍 2'621'986.000, 1'259'359.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel


📍 2'621'986.000, 1'259'359.000

Zeichnung


↔ 23.71 m

[Profil erstellen](#)

Liestal



Ende Oktober 2009 scheint der Standort gut etabliert zu sein, die Vegetation um den Senderfuss ist hoch. Die ganze Gestaltung stammt aus dem Jahr 2001 /2002:



Kontrollgruppe Verlauf Unfälle BL 5-6\_2008