

Uttigen: Unfall zwischen Sattelmotorfahrzeug und Traktor

In Uttigen ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Traktor gekommen. Beide Lenker mussten ins Spital gebracht werden. Der Unfallhergang wird untersucht.

Die Meldung über einen Verkehrsunfall in Uttigen ging bei der Kantonspolizei Bern am Freitag, 27. November 2020, kurz vor 7.10 Uhr, ein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Sattelmotorfahrzeug auf der Dorfstrasse von Uetendorf herkommend in Richtung Uttigen. Aus noch zu klärenden Gründen kam es zur seitlichen Kollision mit einem Traktor mit Anhänger, welcher aus entgegengesetzter Richtung von Uttigen herkam.

Der Lastwagenlenker und der Lenker des Traktors wurden verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch Drittpersonen mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Dorfstrasse zwischen Uttigen und Uetendorf für mehrere Stunden gesperrt werden. Für das Binden von ausgelaufenen Flüssigkeiten und den Verkehrsdienst stand die Feuerwehren Uetendorf und Thun im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.

<https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/mediennmitteilungen.html?newsID=897d349a-3963-4585-88b3-2e7dc6cb2827>




Gelb Dorfstrasse, blau Fahrriichtung des LkW, Unfallort vermutlich bis Mitte Dorf, somit Kurvenbereich....hier eine leichte Engstelle für den LKW, nachher bald die Kreuzung.

Die Kollisionstelle wird nicht beschrieben, allerdings nicht Streifkollision.

LKW kommt mit 50 bis zur kurve, mit ca. 40...45 zur Engstelle...

Möglich, dass der Traktorfahrer den LKW leicht ausbremsen wollte wegen schwerem Anhänger... gemäss dieser These:



Ort nicht zu eruieren...kein Medium hat Bilder oder differenzierteren Beschrieb; Kapo BE gibt keine Detailauskünfte – warten auf Unfallkarte 2021.


07:49

Samstag, 27. November 2021 (MEZ)

Sonnenaufgang in Uttigen

noch dunkel. Mit Nebel:

Hochspannungsleitungen verm. BLS – nicht relevant für Traktorfahrer



weather Uttigen, Switzerland
Friday, November 27, 2020

Recorded weather for Uttigen, Switzerland:

time range	day of Friday, November 27, 2020
temperature	(-1 to 2) °C (average: 0 °C)
conditions	fog, partly cloudy, clear
relative humidity	100% (average: 100%)
wind speed	0 to 3 m/s (average: 1 m/s)


Weather history:

Temperature




low: -1 °C (Fri, Nov 27, 9:45am, ...) average: 0 °C high: 2 °C (Fri, Nov 27, 12:45pm, ...)

Cloud cover



clear: 7.1% (1.5 hours) | overcast: 0% (0 minutes)

Conditions



fog: 97.6% (20.5 hours)

Precipitation rate



somit herrscht fast durchgehend Nebel, Aare ist nur

500m entfernt.

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: <http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif>

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch