## 90-Jähriger kracht mit Auto in Bus voller Schüler: Mehrere Kinder unter den Verletzten

Elf Verletzte, darunter neun Kinder, hat es am Montagmorgen bei einem Busunfall nahe Vöhrenbach gegeben. Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist mit einem Bus voller britischer Schüler zusammengestoßen.



Der Bus aus Großbritannien wird vorne links von dem Auto aus dem Ortenaukreis getroffen. |Bild: Marc Eich von Roland Burger

Auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen ist ein Personenwagen aus dem

Ortenaukreis mit einem englischen Reisebus zusammengestoßen. In dem Bus waren 73 Kinder aus Großbritannien unterwegs, berichtet Polizeioberkommissarin Sarah König von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen.



Der Fahrer des schwer beschädigten Fahrzeugs wird von der Feuerwehr Vöhrenbach geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. | Bild: Marc Eich

 $\frac{https://www.google.com/search?q=v\%C3\%B6hrenbach+busunfall+rentner\&client=firefox-b-d\&tbm=isch\&source=iu\&ictx=1\&fir=E9kpOSzDJsgx6M\%253A\%252CAjvQKtzLuKe3fM\%252C_\&vet=1\&usg=AI4_-kQus-Jma3DipF5qF9P-$ 

<u>sEhSexwX4g&sa=X&ved=2ahUKEwik7vT989niAhUwxMQBHbR8AjcQ9QEwCHoECAAQBA#imgrc=E9kpOSzDJsgx6M:</u>




Die Gebäude im Bildhintergrund lassen sich hier finden:



Neun der Kinder wurden nach Königs Angaben leicht verletzt, dazu zählen auch Schocks. Schwer verletzt wurde der Ersatz-Fahrer des Omnibusses. Dieser saß – anders als in Bussen, die auf dem zentraleuropäischen Kontinent zugelassen sind – auf der linken Seite des Fahrzeugs, weil der auf der Insel zugelassene Bus rechts gesteuert wird. Die Gruppe war im Schwarzwald, um ein paar Urlaubstage zu verbringen, und aktuell auf der Fahrt von Titisee nach Triberg, so die Polizei.

Schwerst verletzt wurde der Fahrer des Autos, das mit dem Bus zusammengestoßen war. Der 90-jährige Mann, der den Wagen lenkte, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr Vöhrenbach aus dem Wrack befreit. Die Feuerwehr musste dabei drei Rettungszylinder einsetzen, um das stark deformierte Autowrack soweit aufspreizen zu können, dass der Verletzte sicher geborgen werden konnte. Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.

https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald/voehrenbach/90-Jaehriger-kracht-mit-Auto-in-Bus-voller-Schueler-Mehrere-Kinder-unter-den-Verletzten;art372542,9771238




Standortbescheinigungs-Nr.: 270541

Datum der Erteilung: 26.02.2015


## Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	50,7	0,000	3,02	0,64
Mobilfunk	42,9	30,000	8,04	2,54
Mobilfunk	42,9	120,000	8,23	2,60
Mobilfunk	42,9	310,000	8,23	2,60
Mobilfunk	42,9	0,000	5,62	2,24
Mobilfunk	42,9	90,000	5,62	2,24

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevent. De an Standarden auch Empfangentennen installig



Der Fahrer schläft faktisch nach Korrektur der letzten Kurve ein - die ihn in das Hauptstrahlzentrum führt - und fährt dann geradeaus bis zur Kollision:



https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.voehrenbach-reisebus-unfall-bleibt-ursache-fuer-immer-unklar.6b2bf31a-e915-4a0c-b258-83b3c0cb17a0.html

. "Dem 90-Jährigen geht es nach wie vor schlecht, es besteht weiterhin Lebensgefahr", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage. Es konnte deshalb bislang nicht vernommen werden, so der Sprecher. Aufgrund seines Zustandes könne es deshalb auch sein, dass die Unfallursache nie geklärt werden kann.

Die weiteren Verletzten seien mittlerweile wohlauf. Seitens der zuständigen Verkehrspolizei in Zimmern wird derzeit noch geklärt, ob die Verletzten auf einen Strafantrag gegen den Senior wegen fahrlässiger Körperverletzung bestehen.

 $Hansueli \ Stettler. Bau\"{o}kologie. Funkmesstechnik. Lindenstrasse \ 132.9016 \ St. Gallen. \underline{www.hansuelistettler.ch}. info@hansuelistettler.ch$