

19.03.2015

Arisdorf BL - Autobahn A2: Nach Kollision mit Lastwagen auf dem Dach gelandet: eine Person verletzt

Autor/Quelle: Kapo BL

Auf der Autobahn A2 bei Arisdorf BL, kurz nach der Einfahrt Arisdorf in Fahrtrichtung Verzweigung Augst/Pratteln, ereignete sich am Mittwoch Vormittag, 18. März 2015, gegen 10.04 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 75-jähriger Autolenker aus noch nicht restlos geklärten Gründen zunächst während der Fahrt von hinten auf den Lastwagen auf. In der Folge

geriet der Personenwagen ins Schleudern und kam schliesslich auf dem Dach liegend auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Der 75-jährige Autofahrer zog sich Verletzungen zu und musste durch die Sanität Liestal ins Spital eingeliefert werden.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste einer von zwei Fahrstreifen für rund 90 Minuten komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem längeren Fahrzeugrückstau. Kurz nach 11.30 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt, danach normalisierte sich die Verkehrssituation zusehends wieder. Der stark beschädigte Personenwagen musste abgeschleppt werden.



Arisdorf BL - Autobahn A2: Nach Kollision mit Lastwagen auf dem Dach gelandet: eine Person verletzt

<https://www.baselland.ch/politik-und-behörden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/117-arisdorf-autobahn-a2-nach-kollision-mit>



Arisdorf BL - Autobahn A2: Nach Kollision mit Lastwagen auf dem Dach gelandet: eine Person verletzt



Arisdorf BL - Autobahn A2: Nach Kollision mit Lastwagen auf dem Dach gelandet: eine Person verletzt

Antenne Hopfernholz 1.5 km UMTS gross, gsm mittel, lte mittel
Antenne Arisdorf ost gsm, umts sehr klein

Antenne Aristorf süd Chüz 460 m GSM mittel, UMTS gross, lte mittel

Also Herr Stettler Ich konnte dies eruieren, der Unfall ereignete sich bei den Koordinaten

Koordinaten: 624 400 / 261 640


Ich gehe davon aus, dass Ihnen diese Angaben nun genügen.

Freundliche Grüsse aus Liestal und Alles Gute

POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

Meinrad Stöcklin

Mediensprecher/Leiter Externe Kommunikation






Die Einschlafphase ist irgendwo in der Kurve, die sehr linear verläuft. Der LKW ist möglicherweise rechts gefahren und dem Unfall für die Aufnahmen vor das verunglückte Fahrzeug gestellt worden, um den Verkehr nicht zu stark zu behindern.

Somit ist ein Einfluss rechts gleiche Höhe des Senders Chrüz möglich und denkbar; die SR ist allerdings ziemlich genau N und S, die Distanz zum Einschlafort somit über 300m – und im Randbereich des 60/60 -Sendewinkels.





Der Sender frontal ist auf der gleichen Höhe wie der Verlauf der Autobahn am Unfallort

