

Incidente della circolazione stradale con esito letale nel Locarnese

21.08.2018

La Polizia cantonale comunica che oggi **poco prima delle 17** a Locarno vi è stato un incidente della circolazione con esito letale. In base a una prima ricostruzione, un veicolo alla cui guida vi era una 68enne e a bordo del quale si trovava una 62enne domiciliata nel Locarnese stava salendo su via Monte Brè. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'incrociare un'altra auto in un punto in cui la carreggiata è particolarmente stretta,

il mezzo si è dapprima fermato sul ciglio della strada / Strassenrand cominciando ad arretrare e inclinandosi di lato. / zurückrollen / zur Seite neigen

La 62enne avrebbe quindi tentato di uscire dall'abitacolo ma il veicolo è precipitato nella scarpata, travolgendola.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Locarno sono intervenuti i Pompieri di Locarno e i soccorritori del Salva. Nonostante i tentativi di rianimazione la 62enne è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sostanzialmente illesa per contro la conducente. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l'intervento del Care Team.

[https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1\[newsId\]=173353](https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=173353)

Der Beschrieb weist auf eine nicht mehr kontrollierte Rückwärtsfahrt hin.

Der Ort des Kontrollverlusts befindet sich unter der 16 kVA-Leitung der SES.





Der Unfallablauf mit einer aussteigenden Mitfahrerin weist darauf hin, dass die Fahrerin unter der Starkstromleitung das Fahrzeug nicht mehr kontrollierte.

Auf der schmalen Bergstrasse sind vorher dutzende wesentlich problematischere Gegenverkehrssituationen problemlos absolviert worden.

Die Charakteristik dieser Gegenverkehrssituationen in den engen Kurven ist allerdings, dass sie frei von elektromagnetischen Feldern waren.

Die zurückgelegten Passagen unter der Hochspannungsleitung sind sämtliche auf überblickbaren geraden Strassenstücken mit genügend Breite zum Kreuzen.

Denkbar dass die Höhendifferenz und die lange Fahrzeit bergauf zu einer Reduktion der gesundheitlichen Befindlichkeit der Fahrerin führten, die beim Manöver unter der Stromleitung akzentuiert wurde.



Gemessen am 26.8.18 17:00 152 V/m






Unfallstelle bei der
blauen Hortensienblüte, lineare Kratz-Spuren in Bildmitte, vermutlich von
Zugseil



Die Fahrerin querte seit Dorfausgang Locarno Monti zudem 6 x eine 16 kV- Leitung in unregelmässigen Abschnitten:



5. und letzte Querung hier:



4. Querung



3. Querung



2. Querung




1. Querung




Querung zweite Leitung,
Dorfausgang Locarno Monti

Folgende Bilder aus 20minuti.ch

<https://www.20minuti.ch/ticino/cronaca/1316314/auto-esce-di-strada-e-precipita-per-diversi-metri--un-ferito-grave>






Monte Brè
46.01°N / 8.99°E 374m ü.NN.
(12 x 12 km)

2018-07-26 - 2018-08-25
31 Tage

meteoblue



Strasse trocken,