# Autofahrer verletzt sich bei Kollision mit Lastwagen

**Auf der Teufener Strasse ereignete sich am Mittwoch (26.09.2018) ein Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen. Der Fahrer des Personenwagens verletzte sich dabei unbestimmt. Sein Fahrzeug erlitt mässigen Schaden.**

Am Mittwochnachmittag um 13:30 Uhr fuhren ein Lastwagenlenker und ein Autofahrer die Teufener Strasse abwärts in Richtung der Verzweigung Oberstrasse/Wassergasse. Der Lastwagen spurte links ein und musste sein Fahrzeug wegen des Rotlichts abbremsen. Das Auto fuhr auf der rechten Fahrbahn und musste wegen eines Lieferwagens, der die Spur blockierte, ebenfalls abbremsen. Im Moment als der 76-jährige Autofahrer dem Lieferwagen ausweichen wollte und dabei auf die linke Spur geriet, setzte auch der 43-jährige Fahrer des Lastwagens seine Fahrt fort. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Personenwagenlenker musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand mittlerer, am Lastwagen leichter Sachschaden.

Auf diesem Bild ist der Sender (rechts hinter LKW-Kabine, über dem Spiegel )und eine Richtung zum Unfallgeschehen erkennbar.

Und auf diesem Bild die offene Scheibe beim Fahrer. Ein Sendereinfluss via Rückfenster des Kippers und als Reflexion an der Frontscheibe ist somit erkennbar.

https://www.stadt.sg.ch/news/13/2018/09/autofahrer-verletzt-sich-bei-kollision-mit-lastwagen.html

Höhe Teufenerstrasse 39, OK Mulde ca. 2.30m

Kombiwagen, exponiert von hinten im Vorfeld des Geschehens, wie weit der Sender unmittelbar beim Unfall aktiv war, müsste nachgemessen werden.

Rechts die SR

NNO









Neuer Download Leistungsdaten am 27.11.18: umts ist «Klein»