

# **Accident grave suite à une contre-sens sur l'A1 à Courgevaux**

9 Février 2019 - 05h53

Peu après minuit, une automobiliste circulant à contre-sens a heurté frontalement un véhicule circulant normalement sur l'A1 à la hauteur de Courgevaux. Les deux conducteurs ont été grièvement blessés et acheminés à l'hôpital.


Samedi 9 février 2019, vers 00h05, une automobiliste circulait sur l'autoroute A1, à contre-sens sur la chaussée Alpes, de Morat en direction d'Avenches.

Dans le tunnel des Vignes, elle percuta frontalement un véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Suite au choc le véhicule fautif continua sa course sur environ 350 mètres et s'arrêta contre un mur sur la gauche de la chaussée, selon son sens de marche.

Grièvement blessés, les deux conducteurs ont été pris en charge par une ambulance vaudoise et un hélicoptère de la REGA pour être acheminés vers l'hôpital de l'Ile à Berne.

Pour les besoins de l'intervention, les pompiers du CR de Morat ont été sollicités sur place. La chaussée Jura a été fermée pendant 1h10 et la chaussée Alpes a été fermée pendant 5h. Une déviation a été mise en place.

Les deux véhicules ont été pris en charge par deux dépanneuses du garage de service.






20190209\_contre-sens\_accident\_A1\_Courgevaux © 2018 Tous droits réservés - police cantonale fribourg

<https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/accident-grave-suite-a-une-contre-sens-sur-la1-a-courgevaux>


Verursacherin in Cabriolet. Kollision 150m vor Tunnelende, 75 m vor Sender, Verursacherin immer links fahrend.






Oben : Endlage nach Tunnel - - Unten: Wahrscheinlichste Einfahrrichtung von Osten her






Vermutlich unbeleuchteter Kreisel



Strecke seit Querung 250m

nach Querung Hochspannung 1 im Kreisel zu früh abgebogen:







Sender im Hochspannungsmast, Einstrahlung links im Einspurmoment.






Ausfahrt 29§Murten (FR) - Murten





Dieser Sender H. ca. 15m hätte nur bei Anfahrt von Murten her einen Einfluss, bis ca. 50m vor dem Kreisel





<https://www.bluewin.ch/de/news/vermisches/deshalb-sind-geisterfahrer-unterwegs-212713.html>

«Rund die Hälfte der Falschfahrer benutzen die falsche Auffahrt», erklärt Rohrbach. «Die andere wendet auf der Autobahn». Laut Astra seien die Geisterfahrer meistens nicht in fahrtüchtigem Zustand. «Sie stehen entweder unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss oder sind psychisch im Moment der Falschfahrt dermassen angeschlagen, dass sie nicht mehr am Steuer eines Autos sitzen sollten», meint Rohrbach. «Dazu zählen auch ältere Verkehrsteilnehmer, die mit der Situation und den Signalisationen überfordert sind.» Bluewin.News-Portal.12.2.2019

