

## Unfall auf der A1

02. Mai 2012 16:08; Akt: 02.05.2012 17:53 [Print](#)

# LKW rammt Leitplanke

**Am Mittwochnachmittag kollidierte ein Lastwagen auf der A1 im bernischen Utzenstorf mit einem Unterhaltsfahrzeug und knallte in die Mittelleitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt.**





1|6

Ein LKW kollidierte auf der A1 bei Utzenstorf, BE mit einem Unterhaltsfahrzeug und knallte in die Mittelleitplanke.

#### Leserreporter

Bild: Leser-Reporter

Ein LKW kollidierte auf der A1 bei Utzenstorf, BE mit einem Unterhaltsfahrzeug und knallte in die Mittelleitplanke. Gemäss Leser-Berichten verursachte die Kollision einen Stau von mehreren Kilometern. Die Leitplanke wurde über mehrere Meter stark beschädigt. Warum der LKW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr auf der A1 bei Utzenstorf. Ein Lastwagen kollidierte mit einem Unterhaltsfahrzeug des Autobahnwerkhofs, knallte in die Mittelleitplanke und landete dabei fast auf der Gegenfahrbahn.

«Die Fahrerkabine ist völlig zerquetscht», erzählte ein Leserreporter. Ein weiterer Leserreporter berichtete von mehreren Kilometern Stau.


Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern blieben beide Lenker unverletzt. Warum der LKW-Chauffeur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar.

(dwi)






Utzenstorf (BE)



Zeichnung	
↔	617.38 m
Mobilfunknetze GSM - Antennenstandorte (Bundesamt für Kommunikation)	
Sendeleistung (ERP)	Mittel
4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt für Kommunikation)	
Sendeleistung (ERP)	Gross
3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt für Kommunikation)	
Sendeleistung (ERP)	Gross





**Kein Unfall eingetragen – Begründung der Ursache in der Person.**