Sechs Verletzte nach Unfall mit führerlosem Bus in Zürich

Sechs Verletzte und mehrere 10'000 Franken Sachschaden: Das ist das Resultat eines Unfalls bei der Haltestelle Rosengartenstrasse in Zürich. Am Dienstagabend prallte dort ein führerloser Trolleybus in eine Stützmauer.



<u>sda</u> Trolleybus der Linie 33 in Zürich verunfallt (Symbolbild) (Bild: sda)

30.04.2014, 10:10 Uhr

Sechs Verletzte und mehrere 10'000 Franken Sachschaden: Das ist das Resultat eines Unfalls bei der Haltestelle Rosengartenstrasse in Zürich. Am Dienstagabend prallte dort ein führerloser Trolleybus in eine Stützmauer.

Kurz vor 21 Uhr fuhr der Bus der Linie 33 in Fahrtrichtung Triemli in die Haltestelle Rosengartenstrasse ein, wie die Zürcher Stadtpolizei am Dienstagabend mitteilte. Dort habe der Chauffeur einen technischen Defekt festgestellt und das Fahrzeug verlassen, um diesen zu beheben.

In diesem Moment rollte der Bus selbstständig davon und prallte nach rund 30 Metern rechts in eine Stützmauer. Durch den Aufprall wurden zwei Insassen mittelschwer und vier leicht verletzt. Sie alle wurden von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Haltestelle Rosengartenstrasse in Fahrtrichtung Hardbrücke musste verschoben werden. Der Individualverkehr war nicht beeinträchtigt.

https://tageswoche.ch/allgemein/sechs-verletzte-nach-unfall-mit-fuehrerlosem-bus-in-zuerich/index.html

Elektrosmog im Unfallablauf

Technische Defekte könnten auch auf Strahlungseffekte in den Steuerungen zurückzuführen sein.


Jedenfalls ist das unkorrekte Sichern eines Busses beim Verlassen in aller Regle an Orten vorgekommen, wo hohe Strahlenbelastung herrscht. Dies ist auch denkbar, dass die FahrerInnen in solchen Fällen unter Belastung ungenau reagieren.


Es sind jedenfalls in dieser Untersuchung über 8 Jahre keine anderen Randbedingungen mit frei rollenden Bussen bekannt geworden



An dieser Stelle strahlt der Sender fast auf gleicher Höhe frontal ein. Er ist mit dem Zentrum auf die Überführung der Nordstrasse gerichtet:







Wetter trocken zum Unfallzeitpunkt

Ein Einfluss auf die Wachheit des Fahrers ist gegeben.

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:

Niels Kuster et al. **NFP 57:** http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie

<u>Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:</u> https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erstertestmessungen/

<u>Funktionsweise von 5G-Antennen:</u> "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes": https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:

https://maqdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/

Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

 $Hansueli \ Stettler. Bau\"{o}kologie. Funkmesstechnik. Linden strasse \ 132.9016 \ St. Gallen. www. hansueli stettler. ch. info@hansueli stet$