Oberbüren SG - Sattelschlepper kollidiert mit Kranwagen

Autor/Quelle: Kapo SG

Am Dienstag (30.08.2016), um 16:30 Uhr, ist ein 43-jähriger Chauffeur mit seinem Sattelschlepper auf der Autobahn A1 gegen einen Kranwagen gefahren. Er musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Sattelschlepper-Fahrer war in Richtung Gossau unterwegs. Aus bisher noch unbekannten Gründen fuhr sein Sattelschlepper gegen das Heck des auf dem Normalstreifen fahrenden Kranwagens eines 41-Jährigen. Durch die Kollision zog sich der Sattelschlepper-Fahrer unbestimmte Verletzungen zu, sodass er durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten musste der Normalstreifen im Bereich der Unfallstelle für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.



anz, Fläche oder Profil messen



Sender beeinflusst den Autobahnabschnitt zentral

Se vorbeifahrt kurz vorher



© 2016 Google


8/2/2013
kten am Boden messen
259,10 Meter
259,20
113,07 Grad
Speichern
Löschen
Pfifen
Bildaufnahmedatum: 4/2/2012 47°26'18.35" N 9°10'12.01" O

© 2016 Google
Google
47°26'15.01" N 9°10'43.39" O Höhe 601 m